

Niederschrift

über die Wegebereisung des Ausschusses für Bau und Verkehr am Donnerstag, dem 23. Mai 2019 um 18:00 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung Drochtersen, 21706 Drochtersen.

Anwesend sind :

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Bürgermeister | Eckhoff, Mike |
| 2. | Ausschussvorsitzender | König, Matthias |
| 3. | stellvertretender
Ausschussvorsitzender | Schütt, Jens |
| 4. | Ratsmitglied | Barunduk, Siddik |
| 5. | Ratsmitglied | Baumgarten, Heino |
| 6. | Ratsmitglied | Bremert, Martin |
| 7. | Ratsmitglied | Dieter-Völckers, Peter |
| 8. | Ratsmitglied | Schildt, Kai (Vertreter für Ratsmitglied Wilfried Barwig) |
| 9. | Ratsmitglied | Suhr, Rolf |
| 10. | ratsfremdes Ausschussmitglied | Koch, Sönke |
| 11. | Verwaltung | Busch von, Heino |
| 12. | Protokollführung | Kramm, Julia |

Es fehlt/fehlen entschuldigt:

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 13. | Ratsmitglied | Andreas, Günter |
| 14. | Ratsmitglied | Barwig, Wilfried (vertreten durch Ratsmitglied Kai Schildt) |
| 15. | ratsfremdes Ausschussmitglied | Nehring, Ulf |
| 16. | ratsfremdes Ausschussmitglied | Witt, Frederik |

Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.

Außerdem haben Frau Wilke und Herr Schröder von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an der Wegebereisung teilgenommen.

Tagesordnung**- Öffentlicher Teil -**

- 1 Eröffnung der Wegebereisung
- 2 Wegebereisung Asselersand

Tagesordnungspunkte**- Öffentlicher Teil -****1 Eröffnung der Wegebereisung**

Der Ausschussvorsitzende begrüßt die Anwesenden Mitglieder des Ausschusses für Bau und Verkehr sowie Frau Wilke und Herrn Schröder von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

2 Wegebereisung Asselersand

Nachdem sich die Anwesenden am Asseler Hafen getroffen haben beginnt die Bereisung beim Brückenbauwerk, wo auch die möglicherweise zu übernehmende Straße beginnt.

Die Frage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Jens Schütt nach bekannten Schäden an der Brücke führt Frau Wilke aus, dass dies dem Protokoll der letzten Brückenprüfung entnommen werden müsste. Die Brücke hat bei der letzten Prüfung die Note von 2,9 erhalten. An manchen Stellen sind Rost und Abplatzungen feststellbar. Die Beschilderung ist abgängig und auf dem Brückenbelag sind Brüche vorhanden.

Im weiteren Streckenverlauf nimmt man die Vorfluter in Augenschein ebenso wie eine seit längerer Zeit beschädigte Leitplanke.

Auf Nachfrage des Ratsmitgliedes Rolf Suhr erklärt Heino von Busch, dass das Wasser der Gräben nur abläuft, wenn das Regenwasserweh – welches nicht mit übernommen werden würde – geöffnet ist.

Im Anschluss wird der restliche Streckenverlauf abgefahren, bis man sich an der Ecke der roten und rosafarbenen Straßen trifft.

Frau Wilke bejaht den Hinweis von Heino von Busch, dass der Durchlass an der Ecke zum Hof Eylmann kaputt ist. Das Ratsmitglied Rolf Suhr erwähnt den vorhandenen Baumbestand und den damit verbundenen Pflegeaufwand. Der Bürgermeister Mike Eckhoff fügt hinzu, dass sich die Straßenabschnitte inkl. Baumbestand im Naturschutzgebiet befinden. Herr Schröder erwähnt, dass Maßnahmen aus diesem Grund vorab mit der Naturschutzbehörde abzustimmen sind.

(Ausschussvorsitzender)

(Bürgermeister)

(Protokollführerin)